



ПОТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 79

20.06.16 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): обл.
Липецкая, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 5/3

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): Общее образование
(начальное образование, основное общее образование, среднее общее
образование, общеобразовательная деятельность)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей 1642,9 кв.м.

- часть здания этажей (или помещение на этаже),
кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10428 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 79 г. Липецка

Адрес места нахождения организации: обл. Липецкая, г. Липецк, ул.
Циолковского, 5/3

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная
собственность

Административно-территориальная подведомственность (муниципальная,
региональная, муниципальная) муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Департамент образования города Липецка
обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. А

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: Общеобразовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускная способность) : 250 посещаемость, 300 пропускная
способность

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые)

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями
 опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха К, О,
Г, С, У

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Предусмотреть места для автотранспортных средств для инвалидов; установить тактильно-визуальные знаки доступности оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м., установить указатели. направления движения;
2	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,
5	пандусы	предусмотреть установку внутренних пандусов
6	подъемные платформы (аппарели)	предусмотреть подъемник для инвалидов
7	раздвижные двери	Предусмотреть раздвижные

		двери во входной группе
8	доступные входные группы	установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, снизить уклон пандуса до 8%, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить навес над крыльцом, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать переносным пандусом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить дверной проем до 90 см., установить навес над крыльцом; Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути..
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	снизить высоту порога до 1,4 см.,

		увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м. с выступом 12 см), установить опорные поручни, оборудовать тактильной направляющей полосой, осязаемая ногой или тростью 30 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165х180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, осязаемой ногой, шириной 30 см
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	снизить высоту порога до 2,5 см., увеличить дверной проем до 90 см.; предусмотреть наличие тактильной полосы, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., привести геометрию ступеней в соответствие с нормативом, предусмотреть контрастную окраску крайних ступеней, предусмотреть установку внутренних пандусов, предусмотреть установку подъемника для инвалидов, установить поручни с двух сторон, установить тактильную полосу перед маршем,

11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 160 см., установить указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы и маяки, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением по высоте(АВ), оборудовать помещение текстофоном (текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилителем звука и увеличенными тактильными

		клавишами, оборудовать помещение таксофоном с автоматическим перемещением на высоте 80 см (В)
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	оборудовать кресла с подключением слухового аппарата(не менее 1)
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует, предусмотреть при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Предоставить оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Провести инструктирование или обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг
4	наличие работников организаций, на которых	нет

	административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	предоставляется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1		

N	Предлагаемые управленческие решения по объемам	Сроки
---	--	-------

п/п	работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	
1	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: установить тактильно-визуальные знаки доступности, оборудовать путь ко входу декоративными ограждениями, установить указатели; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить глубину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, снизить уклон пандуса до 8%, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить навес над крыльцом, снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить глубину площадки до 2,2 м., увеличить ширину площадки до 2,2 м., установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить опорные поручни с обеих сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, оборудовать переносным пандусом, увеличить глубину тамбура до 2,2 м., увеличить ширину тамбура до 1,8 м., увеличить дверной проем до 90 см., установить навес над крыльцом; Оборудовать входную группу указателями в форме кругов диаметром 10 см и яркой контрастной полосой шириной 0,1-0,2 м на высоте 1,2-1,5 м от поверхности пути. Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: оборудовать коридор сидениями для отдыха лиц с нарушениям ОДА, предусмотреть наличие тактильных направляющих, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъёмник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить	

рельефно-тактильную разметку перед лестницей, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить горизонтальные завершения поручня на высоте 85-95 см., предусмотреть наличие тактильных направляющих; Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см.;

Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см, установить опорные поручни, установить держатели для костылей (на высоте 1,2 м. с выступом 12 см), установить опорные поручни, оборудовать тактильной направляющей полосой, ощущаемая ногой или тростью 30 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Демонтировать возвышение в зоне унитаза. Оборудовать кабину для инвалидов с габаритами не менее 165x180 см опорными поручнями, крючками для костылей на высоте 120 см и выступом 12 см, тактильной полосой, ведущей к кабине, ощущаемой ногой, шириной 30 см;

Модернизировать требуется зону «Помещения культурно-массового обслуживания», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания;

Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить дверной проем до 90 см., увеличить подходы к оборудованию и мебели до 90 см за счет перемещения мебели, увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., увеличить ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью до 1,2 м путей перемещения мебели, увеличить подходы к оборудованию и мебели до 90 см путем перемещения мебели;

Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 1,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными

Системами, установить речевые информаторы, оборудовать помещение световыми текстовыми табло, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать освещением средства информации, уменьшить высоту размещения надписей до 11,6 м., установить тактильно-визуальные указатели, пиктограммы, оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение таксофоном, оборудовать помещение таксофоном(текстовым телефоном), оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, оборудовать помещения световыми табло

С учетом выводов оценки и состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе и паспорта

Руководитель рабочей группы и.о. заведующей Числова Е.А. Чис
(должность, ФИО)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____
(должность, ФИО)

Председатель Ю.В.С. _____
(должность, ФИО)

Заместитель заведующей _____
Представители организации, расположенной на объекте Первозникова Н.В. Пер
(должность, ФИО)

Воспитатель Гокровская В.А. _____
(должность, ФИО)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г.

Комиссией (название) _____

Обследование выполнено ООО «ММГ-Липецк»

Директор ООО «ММГ-Липецк» Кёсе В.Г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ №79 Г. ЛИПЕЦКА, ГОРЯИНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА,
Заведующая

Сертификат 46C8547906DC7512M634B4B5A360968

М.П.